



Le 12 janvier 2018

STRMTG
3 rue Lordat
BP 1349
65013 TARBES CEDEX

Objet: Mauvaise réalisation liaison soudées

ref: 2017/365/DTC/GRI

Monsieur ,

En réponse à votre courrier référencé ci-dessus , je vous informe qu'aucun des pylônes des installations d'Ascou n'a ce type de montage, nous ne sommes donc pas concerné par cette recommandation.

Restant a votre disposition,

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations .

E LAURENT
Directeur d'exploitation

SAVASEM
ASCOU-PAILHERES
09110 ASCOU
Tél. 05.61.64.28.86